



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
RELATO DE VISTORIA



Nº Processo: 38221/2025
Proprietário: MARCONE BRUM LOPES
Telefone: (22) 9987-3961
RG Imóvel: 110684
Ração Social: Pousada e Hoteis e Comercio Ltda Me
Nome: Pousada e Hoteis e Comercio Ltda Me
Logradouro: Rua Joaquim da Silva Lima Número: Número: 167
Complemento
Bairro: CENTRO Município: GUARAPARI
Referência: A Pousada encontra-se desativada. O responsável pelo atendimento
estará nas lojas americanas
Projeto: 4929-001,5743-001

Nos termos da Lei nº. 9.269, de 21 de julho de 2009, regulamentada pelo decreto nº. 2.423-R, de 15 de dezembro de 2009, e demais normas das medidas de segurança contra incêndio e pânico, foram verificadas as seguintes irregularidades:

null

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

Irregularidade:	Observação:
101 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO.	ASSINAR E ANEXAR ESTE DOCUMENTO NO SIAT JÚNTO COM LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA.

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS

Irregularidade:	Observação:
102 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO.	ASSINAR E ANEXAR ESTE DOCUMENTO NO SIAT.

Medida de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Irregularidade:	Observação:
23 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e Certificado de instalação e /ou manutenção do sistema.	ASSINAR E ANEXAR ESTE DOCUMENTO NO SIAT.

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Irregularidade:	Observação:
30 - Nota fiscal de compra ou de manutenção.	PROMOVER RECARGA DOS EXTINTORES E ANEXAR NOTA FISCAL ATUALIZADA.
31 - Relatório de Inspeção.	

Medida de SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Irregularidade:	Observação:
43 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME.	ASSINAR E ANEXAR ESTE DOCUMENTO NO SIAT.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



RELATO DE VISTORIA

286 - MEDIDAS COMPLEMENTARES:	1. PROMOVER MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA POIS ELA ESTÁ EMITINDO BIP INDICANDO FALHA DA BATERIA.
-------------------------------	--

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Irregularidade:	Observação:
296 - MEDIDAS COMPLEMENTARES:	

O responsável pela edificação tem um prazo de 30(trinta) dias para cumprir as exigências e requerer a devida conferência.

Nº Funcional: 2778459
Agente Fiscalizador: WILLIAM CAVASSANI DA SILVA
Data Relato no Sistema: 14/07/2025 15:59.16

